



# **Boletim Técnico**

Código: Comp. A: 0052504XXXX Comp. B: 00525060000

# PR QIPOXI 25 FC

#### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Primer epóxi modificado de baixa espessura de dois componentes, curado com isocianato. Este primer foi desenvolvido para promover aderência em superfícies ferrosas e não ferrosas, bem como para proteção inicial de substratos e perfis de estrutura em aço e alumínio. Tem boa proteção anticorrosiva e secagem rápida.

#### **RECOMENDAÇÕES DE USO**

Utilizado como primer de aderência para metais não ferrosos, tais como: alumínio, galvanizado, cobre, peças de usinagem, latão, inox e também em substratos não metálicos como fibra de vidro que estejam expostos em ambientes de baixa a média agressividade (C3, de acordo com ISO 12944-5).

Indicado para pintura de torres de transmissão, telhas, tubulações e equipamentos de aço galvanizado.

### PROPRIEDADES BÁSICAS DA MISTURA (A + B)

Cores: Branco, Cinza e Vermelho Óxido

Aspecto: Fosco

Sólidos por volume:  $25,0\% \pm 3,0\%$ 

**VOC:** 657 g/L

Peso por litro: 1,06 g/cm³ (valor aproximado)

Ponto de fulgor: 28 °C

**Tempo de armazenagem:** Comp.A: 09 meses / Comp.B: 06 meses

# DADOS PARA APLICAÇÃO

Relação de mistura:	Peso	Volume
Comp. A:	100,00	15,00
Comp. B:	6.00	1,00

Vida útil da mistura: 5 horas à 25 °C

Espessura por demão: Espessura de película úmida – 80 a 100 μm

Espessura de película seca -20 a  $25~\mu m$ 

**Rendimento teórico:** 12,5 m²/litro para 20 μm

10,0 m<sup>2</sup>/litro para 25 µm

Redutor para diluição: Produto pronto para uso. Se necessário utilizar o

**Diluente 450027**. Diluir até 10% em volume. Verificar antes as condições ambientais e método de aplicação.

Embalagem de fornecimento: Comp. A - 3,375 Litros

Comp. B - 0,225 Litros

Código interno: Comp. A - 0052504xxxx

Comp. B - 00525060000



# **Boletim Técnico**

#### SECAGEM (ESPESSURA 25 µM)

Temperatura	10 °C	25 °C	35 °C
Ao Toque	10 Minutos	05 Minutos	05 Minutos
Manuseio	30 Minutos	20 Minutos	15 Minutos
Repintura	06 – 144 Horas	04 – 120 Horas	03 - 96 Horas

### **CONSIDERAÇÕES**

O tempo de vida útil da mistura é variável com a temperatura (temperaturas altas: pot-life baixo, temperaturas baixas: pot-life alto), por isso recomendamos manter o material catalisado em ambientes cobertos evitando sol incidente direto no produto. Quando isto não for possível, atentar para a quantidade catalisada, diminuindo o máximo que puder no volume preparado.

Por ser tratar de produto curado por reação química, é normal sua cura ser retardada em temperaturas baixas. Deve se garantir uma temperatura mínima de 10 °C durante sua cura.

**Resistência ao calor seco:** Temperatura contínua máximo de 90°C e descontínua máxima de 120 °C. Lembrando que todo revestimento orgânico pode sofrer alteração na cor, brilho e aderência quando exposto a temperatura superior a 60 °C.

#### PREPARO DE SUPERFÍCIE

Toda superfície a ser pintada deve estar limpa, seca e livre de contaminantes tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras. A sujeira acumulada deve ser removida, utilizando uma escova seca e os sais solúveis devem ser removidos, lavando com água doce em alta pressão (HPFWW), conforme apropriado, e remover todo o óleo ou graxa, sais solúveis e quaisquer outros contaminantes, em conformidade com o método de limpeza com solvente SSPC-SP1. Metais não ferrosos e Galvanizados Eletrolítico: Remover inicialmente a oleosidade da superfície com panos limpos embebidos com desengraxante. Proceder a um "leve lixamento" sempre que possível, para provocar riscos em forma quadriculada (horizontal e vertical). Limpar novamente a superfície com panos embebidos em solvente AA700 e trocá-los frequentemente. Galvanizado por imersão à quente (a fogo): Recomendamos efetuar a pintura sobre superfícies jateadas ao grau Sa 1 (brush off) ou conforme a norma SSPC-SP7, utilizando granalha 20 a 40 mesh condicionando a operação somente para produzir rugosidade ou para fosquear. Padrão visual ISO 8501-1. O mesmo procedimento utilizado para metais não ferrosos, porém com mais rugosidade ou fosqueamento.

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

Os dados a seguir, servem como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares. Para uma melhor aplicação pode ser necessário alterações na pressão e no bico da pistola.

Reforce os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas nestas áreas. Preferencialmente estes reforços devem ser feitos com trincha. Quando aplicar por pulverização, fazer sobreposição de pelo menos 50% de cada passe da pistola a fim de evitar que fiquem áreas descobertas, terminando com o repasse cruzado.

**Pistola airless**: usar airless (60:1); pressão do fluído (2500 psi); bico (0,021 a 0,026); mangueira (¼ de diâmetro interno); diluição: máximo 10%.

**Pistola convencional**: H5003-P14, HIDRAUFORÇA; bico de fluído 5003-04C; capa de ar 5003-03AP; agulha 5003-12C; pressão de atomização: 60 a 65 psi; diluição: máximo 10%.

Trincha: recomendado somente para retoques de pequenas áreas (parafusos, cordões de solda, cantos vivos).

Rolo: utilizar rolos de la de carneiro ou de la sintética pelo baixo (5,0 mm).

Quando aplicar com rolo ou trincha, poderá ser necessário aplicar com dois ou mais passes para se obter a camada uniforme e de acordo com a espessura recomendada.



# **Boletim Técnico**

## **INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO**

O produto é fornecido em duas embalagens, componente A e componente B. Homogeneizar o conteúdo de cada um dos componentes por meio de agitação mecânica ou pneumática. Assegurar de que nenhum sedimento fique retido no fundo de cada embalagem.

Adicionar e misturar o componente B ao componente A sob agitação, até completa homogeneização, respeitando a relação de mistura.

Somente adicione o diluente após completada a mistura dos componentes. Não exceda o percentual de diluição indicado. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e a obtenção da espessura desejada.

Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 85%.

Somente aplicar se a temperatura do substrato estiver pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho.

#### **ACABAMENTOS RECOMENDADOS**

Linha QITHANE, QIPOXI, QIMASTIC e QISINTHETIC.

Outros consultem nosso Departamento Técnico.

#### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de segurança de produtos químicos (FISPQ), disponível em nosso departamento comercial.

O preparo da superfície, manuseio e o uso de tintas durante a pintura, por se tratar de produtos inflamáveis, devem ser realizados em locais ventilados, longe de chamas, faíscas ou calor, utilizando equipamentos de proteção individual (EPI's), apropriados a cada etapa do processo a ser realizado.

O armazenamento dos produtos (tintas e diluentes) deve ser feito em locais ventilados, e protegidos pelo intemperismo. A temperatura máxima deve ser de 40 °C.

Em caso de incêndio utilizar extintores de pó químico ou CO<sub>2</sub> para extinguir o fogo produzido pela queima das tintas. Não utilizar diluentes para limpeza de pele, mãos e outras partes do corpo. Utilizar álcool para limpar, em seguida, lavar com água e sabão.

Não fumar na área de trabalho.

A aplicação e utilização deste produto deverão ser realizadas em conformidades com todas as normas e regulamentos de segurança e meio ambiente.

## **OBSERVAÇÕES**

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo de rugosidade do substrato e condições ambientais.

Os valores encontrados para os ensaios de: peso por litro, viscosidade e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25 °C. Com temperaturas diferentes de mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

A vida útil da mistura diminui com o aumento da temperatura e de volume catalisado.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico.

Entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de diluente diferente ao especificado sem a aprovação prévia da QI Tintas pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.